


Plain Smooth

Fiona Plain och Plain Smooth är väggbeklädnader som är avsedda för att täcka över strukturen från glasväv i fin och medium kvalitet och är därmed ett alternativ till bredspackling.



Produktbeskrivning

Väggbeklädnad avsedd för att dölja strukturen från glasväv i fin och medium struktur. Ger en slät, mer avslöjande yta, som rekommenderas för efterföljande tapetsering eller målning där en extra slät yta önskas.

Väggbeklädnaden är framställd av fiberfilt, som på baksidan är akrylskumbehandlad.

- Döljar strukturer från underlaget
- Filtliknande yta
- Alternativ till bredspackling

Användning

Används till uppsättning på underlag av glasfiberväv i torra rum.

Underlag

Ska vara rent, torrt, fast, svagt sugande och lämpligt för ytbehandling.

Behandling

Lössittande material och färg avlägsnas genom rengöring och slipning. Absorberande och porösa underlag grundas. Hårda, blanka underlag mattslipas och grundmålas.

Applicering

Beklädnaden skärs i våder med ett tillägg på 5-10 cm som används vid skärning längs tak- och fotlister. Vävlím limmas i en generös mängd på väggen till enhetligt skikt. 1 liter till 2-3 m². Låta limmet torka lite på väggen, så den är "klibbig". Beklädnaden sätts upp kant i kant. Börja i överkant, och jämna ut mot sidorna med ett vävverktyg eller tapetborste. Fortsätt med att trycka fast med borsten mitt i våden och jämna sedan ut mot sidorna för att undvika luftblåsor. Uppstår det trots allt luftblåsor så lossar man hela våden och börjar om med att jämna ut. Renskarning mot golvlísten görs med cutterkniv. Använd en stålspackel för att skära rakt. Överskott av lim tas bort omgående med en fuktig svamp. Utför alltid provbehandling för att verifiera och godkänna vidhäftning och resultat.

Förväntat resultat

Enhetligt jämn beklädda yta. Ojämnheter härrörande från underlaget kan förekomma. Färdigbehandlas med tapet eller täckande färg i önskad glans och kulör. Belasta ytan med försiktighet tills behandlingen är helt genomhärdat.

[taATDSUsefullInfo]

Verktyg: Långhårig målarrulle för limmet. Linjal och cutterkniv. Vävverktyg eller borste, stålspackel, sax, svamp, tumstock och blyertspenna.

Tips

Rekommenderat lim: Vävlim med torrhalt över 20 %

OBS!

Säkerställ god ventilation under och efter uppsättning.

[taATDSSupplementalText]

Ta bort så mycket lim som möjligt från verktyg före rengöring. Håll inte rest av flytande färg i avlopp, överlämna den till den lokala återvinningsstationen. Minimera ditt färgavfall genom att i förväg beräkna hur mycket som kommer att användas. Förvara överskotts färg på ett riktigt sätt så att rester kan användas, vilket minimerar miljöpåverkan.

Tekniska data

Produkttyp

Filt och väv

Rengöring av verktyg osv.

Vatten

[taATDSWorkableTemperature]

Min. +18°C

Nuvarande TDS version

september 2022